

校内や周り危険なところ


中島小学校被害状況

花壇（1・2年学習室外）



中島小学校被害状況

コンクリート（図書室倉庫側・外）



中島小学校被害状況

銅像



中島小学校被害状況

体育館プール側外



中島小学校被害状況

体育館（ステージ）



中島小学校被害状況

体育館（舞台袖左側）



状況

天井の1部分が落下している。

中島小学校被害状況

体育館(舞台袖右側)



状況 | 天井の1部分が落下している。

中島小学校被害状況

体育館(2階)



状況 | 天井の1部分が落下している。
天井、床にヒビ。

中島小学校被害状況

低学年学習室 2

