

# 【地域の危険箇所（通学路）】

## 学校付近




大きな段差あり



亀裂が多数あり



## 矢田町方面




亀裂や段差が多数あり



# 緑ヶ丘方面

亀裂や段差が多数あり



亀裂や段差が多数あり



崩れたフェンスあり




大きな亀裂と段差あり



マンホールまわりが隆起

# 城山陸上競技場方面



上部が崩れたブロック塀あり



大きな段差や亀裂が多数あり



亀裂や段差が多数あり



崩れたのり面あり



倒れそうなブロック塀とフェンス



大きな穴や亀裂が多数あり



大きな段差あり



大きな段差や亀裂が多数あり

# 東部中学校方面

